

Vakuumanometer

Für die Überwachung des Drucks in der Vakuumanlage oder direkt an der Form liefern wir zuverlässige, robuste und dennoch leichte Manometer mit den Messbereichen

- -1,0 bar bis 0 bar
- -1,0 bar bis 1,5 bar
- Anschluss 1/4"



In Verbindung mit der Saugglocke und einer selbstabstellenden Schnellkupplung können sie direkt in der Form eingesetzt werden (siehe Bild links). Unter der Saugglocke muss dann ein entsprechendes Paket Saugvlies angebracht werden, um Harzüberlauf in die Kupplung zu verhindern, oder eine andere Art der Harzbarriere.